



## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Образовательное учреждение;**
- 1.2. Адрес объекта: **Магаданская обл., г.Сусуман, ул. Билибина, 15.**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание из **4** этажей, **5861,2** кв.м.
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания **1978г.**, последнего капитального ремонта: **нет**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего 2015г.**, капитального \_\_\_\_\_

### сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования Магаданской области «Профессиональный лицей №2»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **686314, Магаданская обл., г.Сусуман, ул. Билибина, 15**
- 1.8. Основание для пользования объектом -**оперативное управление.**
- 1.9. Форма собственности – **государственная.**
- 1.10. Территориальная принадлежность – **региональная.**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Министерство образования и молодежной политики Магаданской области.**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **685000, г. Магадан, ул.Транспортная, д.5/23.**

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности – **образование.**
- 2.2 Виды оказываемых услуг- **реализация образовательных программ:**
  - образовательные программы среднего профессионального образования (подготовки квалифицированных рабочих, служащих и подготовки специалистов среднего звена) политехнического профиля;
  - основные программы профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих) политехнического профиля;
  - дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки) политехнического профиля.
- 2.3 Форма оказания услуг: **на объекте.**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все возрастные категории.**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **150.**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **нет.**

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобус Магадан - Сусуман; самолет Магадан - Сусуман

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**.

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **700 м**;

3.2.2 время движения (пешком): **10 мин.**;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **нет**,

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**.

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**.

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	<b>ВНД</b>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: временно недоступно

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации), ТР (требуется замена покрытия пешеходных дорожек; организация мест для личного автотранспорта инвалидов).
2	Вход (входы) в здание	ТР (Установка поручней, приведение ступеней в соответствие с требованиями критериев безопасности, установка водоотвода у навеса,

		устройство дверных порогов не более 0,014 м Приведение размеров тамбуров в соответствии с п.5.1.7 СП 59.13330.2012.); КР (установка пандуса)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР (Приведение лестниц в соответствии с нормами безопасности, установка или замена поручней в соответствии с критериями доступности для инвалидов и МГН); ТР (Устройство порога входа высотой не более 0,014 м. Замена дверных ручек).
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР (устройство уборной с универсальной кабиной, Устройство душевой с доступной душевой кабиной, установка поручней, штанг, переносного или откидного сиденья)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП (устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации)
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации), ТР (требуется замена покрытия пешеходных дорожек; организация мест для личного автотранспорта инвалидов). ТР (Установка поручней, приведение ступеней в соответствии с требованиями критериев безопасности, установка водоотвода у навеса, устройство дверных порогов не более 0,014 м Приведение размеров тамбуров в соответствии с п.5.1.7 СП 59.13330.2012.); КР (установка пандуса) ТР (Приведение лестниц в соответствии с нормами безопасности, установка или замена поручней в соответствии с критериями доступности для инвалидов и МГН); ТР( Устройство порога входа высотой не более 0,014 м. Замена дверных ручек).

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_ в рамках исполнения

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **доступно частично**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:  
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата  
Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Магаданской области

[zhit-vmeste.ru](http://zhit-vmeste.ru)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г,

2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Образовательное учреждение;**  
1.2. Адрес объекта: **Магаданская обл., г.Сусуман, ул. Билибина, 15.**  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание из **4** этажей, **5861,2** кв.м.  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.  
1.4. Год постройки здания **1978г.**, последнего капитального ремонта: **нет**  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего 2015г.**, капитального \_\_\_\_\_

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования Магаданской области «Профессиональный лицей №2»**  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **686314, Магаданская обл., г.Сусуман, ул. Билибина, 15**  
1.8. Основание для пользования объектом - **оперативное управление.**  
1.9. Форма собственности – **государственная.**  
1.10. Территориальная принадлежность – **региональная.**  
1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Министерство образования и молодежной политики Магаданской области.**  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **685000, г. Магадан, ул.Транспортная, д.5/23.**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности – **образование.**  
2.2 Виды оказываемых услуг- **реализация образовательных программ:**  
- образовательные программы среднего профессионального образования (подготовки квалифицированных рабочих, служащих и подготовки специалистов среднего звена) политехнического профиля;  
- основные программы профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих) политехнического профиля;  
- дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки) политехнического профиля.  
2.3 Форма оказания услуг: **на объекте.**  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все возрастные категории.**  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:  
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **150.**  
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **нет.**

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобус Магадан - Сусуман; самолет Магадан - Сусуман

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**.

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **700 м**;

3.2.2 время движения (пешком): **10 мин.**;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **нет**,

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**.

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**.

### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП, капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт, капитальный ремонт

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №2**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**Г.Сусуман**  
**Магаданской области**

Наименование территориального  
образования субъекта РФ

«06» сентября 2015 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **образовательное учреждение;**  
1.2. Адрес объекта: **Магаданская обл., г Сусуман, ул.Билибина, д.15**  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание **5** этажей, **3610,1** кв. м-Общежитие;4 этажей **5861,2** кв.м.-  
главный корпус  
- наличие прилегающего земельного участка: **да.**  
1.4. Год *постройки* здания общежития- **1986**,главного корпуса-1978; последнего  
капитального ремонта **нет.**  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2016**, капитального \_\_\_\_\_  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно  
Уставу, краткое наименование): **Государственное бюджетное образовательное  
учреждение начального профессионального образования Магаданской области  
«Профессиональный лицей №2»**  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **686314, Магаданская обл.,  
г.Сусуман, ул. Билибина, 15.**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

**Учреждение реализует следующие образовательные программы:**

- образовательные программы среднего профессионального образования (подготовки квалифицированных рабочих, служащих и подготовки специалистов среднего звена) политехнического профиля;
- основные программы профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих) политехнического профиля;
- дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки) политехнического профиля.

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
**автобус Магадан - Сусуман.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет;**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **300 м;**

3.2.2 время движения (пешком): **10 мин;**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет;**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые;**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет;**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет;**

3.2.7 Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет.**

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	<b>ВНД</b>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>ВНД</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>ВНД</b>
4	с нарушениями зрения	<b>ВНД</b>
5	с нарушениями слуха	<b>ВНД</b>
6	с нарушениями умственного развития	<b>ВНД</b>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение
			№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>ВНД</b>	1/1-1/12
2	Вход (входы) в здание	<b>ВНД</b>	2/1-2/6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>ВНД</b>	3/1-3/26
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>ВНД</b>	4/1-4/3; 4/4-4/10; 4/11;
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>ВНД</b>	5/1- 5/7
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<b>ВНД</b>	6/1-6/7

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: недоступно

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации), ТР (требуется замена покрытия пешеходных дорожек; организация мест для личного автотранспорта инвалидов).
2	Вход (входы) в здание	ТР (Установка поручней, приведение ступеней в соответствие с требованиями критериев безопасности, установка водоотвода у навеса, устройство дверных порогов не более 0,014 м Приведение размеров тамбуров в соответствии с п.5.1.7 СП 59.13330.2012.); КР (установка пандуса)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР (Приведение лестниц в соответствие с нормами безопасности, установка или замена поручней в соответствии с критериями доступности для инвалидов и МГН); ТР (Устройство порога входа высотой не более 0,014 м. Замена дверных ручек).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР (устройство уборной с универсальной кабиной, Устройство душевой с доступной душевой кабиной, установка поручней, штанг, переносного или откидного сиденья)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП (устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации), ТР (требуется замена покрытия пешеходных дорожек; организация мест для личного автотранспорта инвалидов). ТР (Установка поручней, приведение ступеней в соответствие с требованиями критериев безопасности, установка водоотвода у навеса, устройство дверных порогов не более 0,014 м Приведение размеров тамбуров в соответствии с п.5.1.7 СП 59.13330.2012.); КР (установка пандуса) ТР (Приведение лестниц в соответствие с нормами безопасности, установка или замена поручней в соответствии с критериями доступности для инвалидов и МГН); ТР( Устройство порога входа высотой не более 0,014 м. Замена дверных ручек). Индивидуальное решение с ТСП .

--	--	--

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_ в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно частично всем.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6 другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Магаданской области

zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на 14 л.

Позтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

Члены рабочей группы:

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Представители организации, расположенной на объекте:

Директор ГБОУ НПО «ПЛ-2»

Гончарова С.В.  
(Ф.И.О.) (подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_ )  
Комиссией  
(название). \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования Магаданской области «Профессиональный лицей №2» ; Магаданская обл., г.Сусуман, ул. Билибина, 15.**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1/1	Нет доступных для инвалидов элементов информации об объекте (п.4.1.1 СП 59.13330.2012)	К, О, С, Г, У	Необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации	Индивидуальное решение с ТСП
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6	Большое количество выбоин и неровностей на асфальтовом покрытии (п. 4.1.11 СП 59.13330.2012)	К, О, С, Г, У	Требуется ремонт асфальтового покрытия	ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Не оборудованы места для инвалидов (п. 4.2.1 СП 59.13330.2012)	К, О, С, Г, У	Организация мест для личного автотранспорта инвалидов	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п. 4.1.1, 4.1.11, 4.2.1 СП 59.13330.2012	К, О, С, Г, У	Необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации; требуется замена покрытия пешеходных дорожек; организация мест для личного автотранспорта инвалидов	Индивидуальное решение с ТСП, ТР

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ВНД		1/1-1/12	Индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации), ТР (требуется замена покрытия пешеходных дорожек; организация мест для личного автотранспорта инвалидов)

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации), ТР (требуется замена покрытия пешеходных дорожек; организация мест для личного автотранспорта инвалидов).

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

**Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования Магаданской области «Профессиональный лицей №2» ; Магаданская обл., г.Сусуман, ул. Билибина, 15.Общежитие.**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		2/1, 2/3, 2/4	Отсутствуют поручни, ребра ступеней выполнены без закруглений, боковые края - без бортиков, возможно скольжение при намокании (п. 5.1.2, 5.1.3, 5.2.9 СП 59.13330.2012)	О, С, Г, У	Установка поручней, приведение ступеней в соответствие с требованиями критериев безопасности	ТР
2.2	Пандус (наружный)	нет		2/2	Отсутствие пандуса (п. 5.1.1 СП 59.13330.2012)	К, О, С	Установка пандуса	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2/4	Отсутствует водоотвод у навеса (п. 5.1.3. СП 59.13330.2012)	К, О, С, Г	Устройство водоотвода у навеса	ТР
2.4	Дверь (входная)			2/1, 2/5	Пороги превышают допустимые нормы (п. 5.1.4. СП 59.13330.2012)	К, О	Устройство порога входа высотой не более 0,014 м	ТР
2.5	Тамбур			2/5, 2/6	Размеры тамбуров глубиной менее 1,8 м (п.5.1.7 СП 59.13330.2012).	К	Реконструкция тамбуров в соответствии с п.5.1.7. СП 59.13330.2012.	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует 5.1.1, п.5.1.2, п. 5.1.3. 5.1.4, п.5.1.7 СП 59.13330.2012	К, О, С, Г	Установка поручней, приведение ступеней в соответствие с требованиями критериев безопасности, устройство водоотвода; Изменение размеров тамбуров.	ТР

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ВНД		2/1-2/6	ТР (Установка поручней, приведение ступеней в соответствие с требованиями критериев безопасности, установка водоотвода у навеса, устройство дверных порогов не более 0,014 м Приведение размеров тамбуров в соответствии с п.5.1.7. СП 59.13330.2012.); КР (установка пандуса)

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ТР (Установка поручней, приведение ступеней в соответствие с требованиями критериев безопасности, установка водоотвода у навеса, устройство дверных порогов не более 0,014 м Реконструкция тамбуров в соответствии с п.5.1.7. СП 59.13330.2012.); КР (установка пандуса)

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)  
ГБОУ НПО «ПЛ-2» 686314, Магаданская обл., г.Сусуман,  
ул.Билибина,15.**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		3/1 - 3/5	Не выявлены	К, О, С, Г, У	Не нуждается	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		3/6 - 3/1 1	Лестницы не соответствует требованиям безопасности, поручни не соответствуют критериям доступности для инвалидов и МГН. (п.5.2.9, 5.2.10, 5.2.15, 5.2.16 СП 59.13330.2012)	О, С, Г, У	Приведение лестниц в соответствие с нормами безопасности, установка или замена поручней в соответствии с критериями доступности для инвалидов и МГН	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		3/1 2- 3/2 6	Двери не соответствуют требованиям безопасности Дверные ручки не соответствуют критериям доступности для инвалидов и МГН (п. 5.2.4, п. 5.4.3 СП 59.13330.2012).	О, С	Устройство порога входа высотой не более 0,014 м. Замена дверных ручек.	ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		3/1 - 3/5, 3/6 - 3/1 1	Не выявлены	К, О, С, Г, У	Не нуждается	

							Приведение лестниц в соответствие с нормами безопасности, установка или замена поручней в соответствии с критериями доступности для инвалидов и МГН; Устройство порога входа высотой не более 0,014 м. Замена дверных ручек.	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п.5.2.15, п. 5.1.4., п. 5.4.3. СП 59.13330.2012	К, О, С, Г, У		

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД		3/1-3/28	ТР (Приведение лестниц в соответствие с нормами безопасности, установка или замена поручней в соответствии с критериями доступности для инвалидов и МГН); ТР ( Устройство порога входа высотой не более 0,014 м. Замена дверных ручек).

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ТР (Приведение лестниц в соответствие с нормами безопасности, установка или замена поручней в соответствии с критериями доступности для инвалидов и МГН); ТР ( Устройство порога входа высотой не более 0,014 м. Замена дверных ручек).

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов  
ГБОУ НПО «ПЛ-2» 686314, Магаданская обл., г.Сусуман,  
ул.Билибина,15.**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		4/1-4/3	Не выявлено	К, О, С, Г, у	Не нуждается	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		4/4-4/10	Не выявлено	К, О, С, Г, у	Не нуждается	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		4/1-4/3; 4/4-4/10; 4/11;	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:**

**5. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

**ГБОУ НПО «ПЛ-2» 686314, Магаданская обл., г.Сусуман,  
ул.Билибина,15.Общежитие.**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть		5	Расстановка мебели не соответствует критериям доступности для инвалидов и МГН (п.6.3.1. СП 59.13330.2012)	К	Обеспечить свободное пространство в комнате диаметром 1,4 м перед дверью, у кровати, перед шкафами и окнами	Индивидуальное решение с ТРС

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	ДП-И (О,Г,С,У) ДУ (К)		5	Индивидуальное решение с ТРС Обеспечить свободное пространство в комнате диаметром 1,4 м перед дверью, у кровати, перед шкафами и окнами

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТРС; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Индивидуальное решение с ТРС (обеспечить свободное пространство в номере диаметром 1,4 м перед дверью, у кровати, перед шкафами и окнами).

**I Результаты обследования:**  
**6. Санитарно-гигиенических помещений**  
**ГБОУ НПО «ПЛ-2» 686314, Магаданская обл., г.Сусуман,**  
**ул.Билибина,15.**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		5/1 - 5/7	Отсутствуют поручни рядом с унитазом, крючки для одежды и костылей. Расположение оборудования туалетной комнаты не соответствует критериям доступности для инвалидов и МГН (п.5.3.3, 5.3.9 СП 59.13330.2012)	К, О, С, Г, У	Устройство уборной с универсальной кабиной, установка поручней и штанг.	ТР
5.2	Душевая/ванная комната	есть		5/1 - 5/7	Расположение оборудования душевой не соответствует критериям доступности для инвалидов и МГН (п.5.3.5, п. 5.3.9 СП 59.13330.2012)	К, О, С, Г, У	Устройство душевой с доступной душевой кабиной, установка поручней, штанг, переносного или откидного сиденья	ТР
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п.5.3.3, п.5.3.5, п. 5.3.9 СП 59.13330.2012	К, О, С, Г, У	Устройство уборной с универсальной кабиной; душевой с доступной душевой кабиной; установка поручней, штанг, переносного или откидного сиденья	ТР

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД		5/1-5/7	ТР (устройство уборной с универсальной кабиной, Устройство душевой с доступной душевой кабиной, установка поручней, штанг, переносного или откидного сиденья)

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ТР (устройство уборной с универсальной кабиной, Устройство душевой с доступной душевой кабиной, установка поручней, штанг, переносного или откидного сиденья).

**I Результаты обследования:**  
**7. Системы информации на объекте**  
**ГБОУ НПО «ПЛ-2» 686314, Магаданская обл., г.Сусуман,**  
**ул.Билибина,15.**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		6/1 - 6/7	Не установлена визуальная система информации (п.5.5.2 – 5.5.7 СП 59.13330.2012)	К, О, Г, У	Устройство визуальной системы информации	Индивидуальное решение с ТСП
6.2	Акустические средства	есть		6/2	Не установлена звуковая система информации (п.5.5.2 – 5.5.7 СП 59.13330.2012)	К, О, С, У	Установка акустической системы информации	Индивидуальное решение с ТСП
6.3	Тактильные средства				Средства отсутствуют	С	Установка тактильной системы информации	Индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п. 5.5.1 – 5.5.10 СП 59.13330.2012	К, О, С, Г, У	Устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации	Индивидуальное решение с ТСП

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	6/1-6/7	Индивидуальное решение с ТСП (устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации)

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: индивидуальное решение с ТСП (устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации).